

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYTA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



1. Kolumna z figurą Chrystusa zlokalizowana w Rakowie, przy ul. Bardzkiej,

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYTA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



2. Widok kolumny z figurą Chrystusa wraz z zagospodarowaniem terenu



3. Podstawa betonowa oraz cokół kolumny. Widoczne liczne uszkodzenia, spękania i ubytki substancji, nieudolnie uzupełnianej zaprawą cementową.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYTA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



4. Cokół kolumny pokryty wtórną warstwą betonową. Widoczne liczne spękania, odspojenia oraz destrukcja oryginalnego wtku kamiennego.



5. Dwustopniowa podstawa kolumny wraz z cokółem. Widoczny odsłonięty spod kilku centymetrowej warstwy betonu oryginalny materiał stopni. Cokół kolumny spękany, widoczne odpadnięcia wyprawy cementowej oraz uszkodzenia oryginalnego kamiennego cokołu.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYTA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



6. Odślonięte stopnie podstawy. Widoczny zachowany oryginalny blok kamienny



USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE • ARCHITEKTURA • KONSERWACJA • NADZORY

ul. Bytomska 54, 42-672 Wieszowa; tel/fax: 32 286 44 76,
mail: biuroarkona@wp.pl ; www.biuroarkona.pl

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYTA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



7. Cokół kolumny z widocznymi uszkodzeniami.



8. Uszkodzony cokół kolumny. Widoczne liczne spekania i odpadnięcia wyprawy cementowej. Miejscowe uszkodzenia kamienia.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYTA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



9. Uszkodzony cokół kolumny. Widoczne ślady nieprofesjonalnych napraw, spękania oraz korozja biologiczna.



10. Uszkodzony cokół kolumny. Widoczne ślady nieprofesjonalnych napraw, spękania oraz korozja biologiczna.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYUSA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



11. Uszkodzenie wyprawy betonowej nałożonej na kamienną podstawę kolumny.



12. Uszkodzenie wyprawy betonowej nałożonej na kamienną podstawę kolumny.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYTA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



13. Uszkodzony mechanicznie trzon kolumny.



14. Istniejące drewniane ogrodzenie kolumny z figurą Chrystusa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYDUSA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



16. Trzon kolumny z widocznymi licznymi uszkodzeniami mechanicznymi



15. Figura Chrystusa

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

RENOWACJA KOLUMNY Z FIGURĄ CHRYSYTA ZLOKALIZOWANEJ W RAKOWIE DZ. NR 2548



17. Figura Chrystusa pokryta wtórną warstwą farby. Widoczne liczne odspojenia i złuszczenia. Brak oryginalnej polichromii.



18. Figura Chrystusa pokryta wtórną warstwą farby. Widoczne liczne odspojenia i złuszczenia. Brak oryginalnej polichromii.